


Ejercicios propuestos Dibujo Técnico.


Perspectiva Axonométrica Isométrica. Paso de 3D-2D.

Realizar las seis vistas características de las figuras en perspectiva axonométrica isométrica que se muestran a continuación:


1)




2)




3)




4)




5)




6)



7)



8)



9)

